



CITTÀ DI PERGOLA
Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE III – Servizio LL.PP.

Fax: 0721/739161 – Tel.: 0721/7373215



SCHEDE INTERVENTI

ART - BONUS

Ai sensi del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106

ART – BONUS

COS'È "ART - BONUS"

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106 e ss.mm.ii., ha introdotto "ART - BONUS": un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Il decreto-legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che eseguono erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura.

COSA SI PUÒ FINANZIARE

- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;
- Spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche;

CHI PUÒ FINANZIARE

- Le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
- I soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari di beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro.

COME DONARE:

Denominazione Ente: Comune di Pergola

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU)

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518

BIC: ICRAITRRKB0

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, NOME INTERVENTO, Codice fiscale o P. Iva del mecenate"

CONTATTI E INFORMAZIONI

Servizio lavori pubblici

Email: lavoripubblici@comune.pergola.pu.it

Telefono: 0721 7373219



INTERVENTO 1 Il Monumento ai Caduti del 1915 – 1918



Il Monumento ai Caduti del '15 e '18, posizionato in piazza IV Novembre, attribuito allo scultore Giulio Robbiati (Milano, 1894 – Città di Castello, 1965, autore tra l'altro, di una delle monumentali sculture che ornano il campo sportivo del Foro italoico a Roma) e inaugurato il 5 giugno 1927, è costituito da una alta struttura di travertino a forma di parallelepipedo, poggiante su di un basamento di tre gradoni, sulla cui sommità si erge una statua bronzea di combattente ferito a morte che, non abbandonando il tricolore, con esso indica il Nord delle italiche frontiere così cruentemente difese. Nel retro del Monumento, successivamente, fu posizionata una croce stilizzata con due bandiere, italiana e dell'unione europea. Sul corpo centrale del basamento sono presenti due cariatidi, quella a destra impugna una spada, quella a sinistra un fascio littorio.

Al centro è presente lo stemma del Comune di Pergola in bronzo. Sul retro e lateralmente sono poste delle corone in bronzo.

Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire



Statua in bronzo e basamento

Sulla struttura frontale sono incastonate due grandi formelle, anch'esse in bronzo, rappresentanti simboli di vittoria. I bronzi si presentano intensamente verdastri a causa della loro ossidazione e di aspetto non più comprensibile anche a causa della presenza di depositi di sporco organico e di abbondante smog accumulatosi nel tempo. Degradi più importanti come il "cancro del bronzo" sono per il momento circoscritti a piccole zone che potranno essere salvate con un tempestivo ed efficace intervento.

Innanzitutto è posta una lampada votiva di stessa vetustà

Le operazioni da eseguire sulle parti bronzee sono:

- restituzione del manufatto allo stato bronzeo d'origine e consolidamento delle microfessure esistenti mediante iniezioni di resina per metalli;
- ripristino degli effetti cromatici con trattamenti protettivi e conservativi contro le intemperie del clima e gli elementi corrosivi e deterioranti già subiti.

Struttura marmorea e di pietra acconciata a rinforzo:

Gli elementi lapidei sono in calcare bianco, compatto ed omogeneo con scarsa porosità e buona impermeabilità ed altrettanto buone caratteristiche fisico-meccaniche, pertanto il degrado che si presenta è da addebitare esclusivamente all'azione dell'umidità ristagnante, con conseguente formazione di muschi, muffe e licheni. Sono mancanti alcune stuccature lungo i giunti dei vari conci di pietra distaccatasi ed erosa dall'azione dell'acqua e degli stress termici.

L'intervento di restauro sulle parti lapidee prevede:

- a. consolidamento o rifacimento di scaglie distaccate;
- b. consolidamento di tutti i conci di pietra;
- c. rimozione delle staffe d'ancoraggio poste negli architravi, stipiti, conci, rivestimento e sostituzione con elementi metallici non ferrosi;
- d. smontaggio e rimontaggio di quegli elementi lapidei non più in assetto con il resto del manufatto;
- e. posa in opera di lamine di piombo a protezione delle coperture delle cornici lapidee ad impedire infiltrazioni;
- f. integrazione degli elementi in pietra mancanti;
- g. trattamento consolidante, (v. b);
- h. protezione finale.

IMPORTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO:

Stima costo a corpo relativo all'intervento di restauro: 22.000,00 euro

Stima costo impianto di illuminazione artistica del Monumento: 4.000,00 euro

COME DONARE:

Denominazione Ente: Comune di Pergola

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU)

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518

BIC: ICRAITRRKB0

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Monumento ai caduti, Codice fiscale o P. Iva del mecenate"

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Roberto Mantovani



INTERVENTO 2 La Fontana del Giardino Storico



Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire



La superficie lapidea della fontana realizzata in doppia vasca è costituita in pietra calcarea biancastra ben lavorata, dalle linee geometriche essenziali. Qualche decennio fa è stata inserita una colonnina centrale di dubbio ornato dalla quale si innalzano vari zampilli d'acqua. Si intende ora restituire l'originalità della vasca rimuovendo la colonna di scadente fattura. La vasca interna a contatto con l'acqua presenta scolature e colore verdastro a causa delle muffe, licheni ed alghe e parti annerite dallo smog. Nella parte perimetrale della vasca, elemento decorativo della stessa, sono presenti alcuni distacchi e sconessioni tra i conci: frutto di qualche urto accidentale di mezzi meccanici di manutenzione.

L'intervento di restauro che si realizzerà consiste nell'attuazione delle seguenti fasi operative:

- Pulitura della superficie lapidea per la rimozione dello sporco e croste nere della infestazione microbiologica;
- Rimozione delle stuccature che si presentano decoese;
- Stuccatura delle lacune con inserimento ad integrazione delle parti di pietra mancante;
- Rifacimento della stuccatura estesa a tutta la superficie del catino interno della vasca da realizzare con materiali adatti ad una efficace sigillatura onde evitare le attuali fuoriuscite di acqua;
- Illuminazione: rifacimento totale.

IMPORTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO:

Stima costo a corpo relativo all'intervento di restauro: 8.000,00 euro

Stima costo impianto illuminazione artistica della Fontana: 6.000,00 euro

COME DONARE:

Denominazione Ente: Comune di Pergola

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU)

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518

BIC: ICRAITRRKB0

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Fontana, Codice fiscale o P. Iva del
mecenate"

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Roberto Mantovani



INTERVENTO 3

Il Cannone - Reperto Bellico conquistato al nemico nella Grande Guerra



Cannone austriaco da 77/27 m 5/8, concesso al Comune di Pergola dal Ministero della Guerra in data 20/08/1926, proveniente da bottino di guerra quale “prezioso cimelio da conservarsi inalterato ad ornamento del Monumento ai Caduti Di Pergola”, come riportato nella lettera del Ministero che lo accompagnava.

Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire

Il cannone in ferro è in discreto stato di conservazione. Ridipinto di grigio sulla vernice non originale grigio-verde militare su cui affiora la ruggine. Si intende riportarlo allo stato originale di metallo lucido.

Il legno delle ruote è deteriorato in particolar modo nella parte bassa danneggiata da ristagni di acqua, neve e umidità.

L’obiettivo del restauro è quello di conservare e valorizzare il manufatto. Tutte le parti saranno trattate con prodotti antiruggine e pulite meccanicamente per la completa rimozione dei depositi ferruginosi.

Contemporaneamente alle fasi sopra descritte, si effettueranno saggi stratigrafici di pulitura per definire le coloriture originali utilizzando soluzioni di solventi idonei.

Individuato lo stato originale, si procederà alla completa restituzione di originalità del manufatto provvedendo ad eliminare la ruggine con appositi inibitori, polvere e sporco depositati e sovrasmissoni di vernici che dovrà avvenire con il solo esclusivo utilizzo di solventi, bisturi e spatole, escludendo sabbiatrici che potrebbero alterare la fedeltà del reperto, nel riportarlo al suo aspetto d’origine. Le parti in cui questo sia venuto meno sarà riproposto con le stesse tecniche di realizzazione. L’intera superficie sarà trattata con protettivo, infine passato a cera vergine data a caldo e uniformata a fissare il tutto, come miglior modo a proteggere e conservare nel tempo, con un gradevole aspetto di autenticità del manufatto, rispettato nelle sue finiture originali. Il legno delle ruote sarà consolidato ed integrato, nelle parti mancanti, con tasselli di essenza dello stesso tipo ed opportuna stuccatura.

I lavori di restauro saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di conservazione e sicurezza, utilizzando metodologie e materiali di intervento testati e reperiti da ditte specializzate nella fornitura di materiali per restauro. Dovranno essere effettuati due servizi fotografici ante et post intervento.

IMPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO:

Stima costo a corpo relativo all’intervento di restauro: 3.000,00 euro

Stima costo impianto illuminazione artistica del cannone: 2.000,00 euro

COME DONARE:

Denominazione Ente: Comune di Pergola

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU)

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518

BIC: ICRAITRRKB0

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Cannone, Codice fiscale o P. Iva del mecenate"

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Roberto Mantovani

fr\